



▷ F1 - celkový pohled ze Sedláčkovy ulice





▷ F2 - levá část oblouku



▷ F3 - levá stojka, rozsáhlé poškození, koroze kamene, restaurátorské tmely





▷F4 - detail vrcholového klenáku s nápisem E-A / D-M



▷F5 - celkový pohled na vrchol oblouku vstupního portálu s klenákem





▷ F7 - pravá stojka portálu, hloubková koroze kamene



▷ F6 - pravá strana obluku portálu





▷ F9 - levá stojka, detail poškození kamene



▷ F8 - detail poškození v oblasti osazená zárubně





▷F10 - detail poškození pravé stojky portálu pod hlavicí



▷F11 - detail poškození, restaurátorské tmely odělující se od poškozeného kamene





▷F12 - detail kontaktu nájezdového kamene portálu s žulovým obkladem prahu



▷F13 - celkový pohled na nepůvodní žulový práh