ŘEZ E-E'

oprava stávajícího dřevěného opěchovaného stožáru včetně uložení do stropní dřevěné konstrukce a lanového kotvení do rohových věžic
staticky výrazně narušená nárožní věžice, v současné době opatřena ochrannou bandáží. Po postavení lešení bude bandáž odstraněna a dle stavu konstrukce rozhodnuto o dalším postupu. Pravděpodobně bude věžice rozebrána a znovu vyzděna. kamenické prvky (zimbuří) budou demontovány a znovu použity. Před rozebráním bude pořízena podrobná dokumentace věžice.
10360
ostatní věžice budou po postavení lešení prohlédnuty a bude posouzen jejich stav. Dle rozsahu poškození věžic bude rozhodnuto o dalším postupu.
řezy střechy a nástavba na střeše dokumentována na výkresech D.5-D.7
St.4
St.2
ukončení střechy viz. výkres D.9
560 mm
nový dřevěný základový pás v úrovni stropu nutno provést vyřízení a vyzdění podstřešního prostoru stávající dř. trám 240x250 až 550/mm vyřezání nutno posoudit stav
1652
1545
450
40
1090
PT3
P4b
730
540
390
860
910
1060
870
420
300
1110
2110
910
PT16
PT2
PT6
1129
1295
300
4779
4379
1630
1040
300
2170
P1c
445
520
520
445
izolace dřevěné stěny minerální vlnou tl.150mm, ze strany schodiště opláštěno dřevěným bedněním na rostu
P4b
P2c
P1c
P3a
P2b
P1b
P1k
Po06
Po06a
Po07
Po01
Po02
Po03
Po04
Po05
sanace spodního líce betonových panelů, zakrytí výztuže, protikorozní opatření, očištění a nátěr ocelových nosníků.
provést vyklizení podstřešního prostoru před zahájením stavby
posoudit stav nosné trámové konstrukce (mykologický rozbor), zateplit minerální izolací tl.250mm shora, dřevěný prkenný záklop, oprava omítky na rákosu
stávající dřevěný trámový strop do kapes, prověřit stav zhlaví trámů, v případě poškození vyměnit nebo doprnit, stávající omítka na rákosu, minerální izolace 150mm vložená shora mezi trámy
stávající zámecké parkety rozebrat, renovovat, případně doplnit a vyskládat na nový podklad z OSB desek. Po rozebrání podlahy prověřit sondou stav trámového stropu
položcené prvky stávající konstrukce doplnit nebo vyměnit, všechny prvky ošetřit bezbarvým nátěrem proti plísním a houbám, stávající dřevěné opláštění (pero drážka) doplnit o poškozených částí, povrchová úprava: očistit a opatřit lazurovým nátěrem
vnitřní opláštění dřevěným bedněním na rostu, izolace minerální vlnou tl.160mm vyměna stávajícího okna a dveří, oprava stávajícího komína
Předpokládaný rozsah rozebrání věžice
stávající dřevěné trámy ošetřit ochranným nátěrem, případně provést mykologický průzkum
izolační stěna s minerální izolací tl.150mm, jednostranně opláštěna ze strany schodiště dřevěným bedněním na rostu, zvážit možnost realizace revizního otvoru s dvířky
zavěšený SDK podhled s parotěsnou zábranou a izolací z minerální vlny tl. 240mm REI 30
ukončení střechy viz. výkres D.9
odpojení nových dřevěných trámů do kapes na dřevěné podkladky (cca 2-3 ks), omítka na rákosu a dřevěném podhledu, minerální izolace 150mm vložená shora mezi trámy viz. výkres D.18
nová střešní krytina (břidlice) na střeše nad křídlem s kaplí
stávající zámecké parkety rozebrat, renovovat, případně doplnit a vyskládat na nový podklad z OSB desek. Po rozebrání podlahy prověřit sondou stav trámového stropu
schéma podlahy viz. výkres D.13
SDK předstěna
rozvinutý ŽB deska C20/25 tl. 150mm na šířku traktu pro vyřezání kan. průlez, vyztužení v dolní vrstvě KARI síť Ø 8mm, oka 100x100
vitráž bude restaurována a přesunuta do okna nového
vstupní chodník na štěrkovém podsypu, bude provedena demontáž a zpětné osazení stávajícího okapového chodníku, chybějící části budou doplněny
dvoukřídlé dveře 1200/2100mm
dvoukřídlé dveře 900/2100mm