

**Název veřejné zakázky: Dodávka autoklávu pro výrobu kompozitových materiálů pro projekt NTIS**

**Dokument s vyznačením změn v zadávací dokumentaci  
oproti zadávacím podmínkám veřejné zakázky zahájené dne 24.04.2014,  
evid.č. 486729 a zrušené dne 20.5.2014**

**1. Změna doby plnění předmětu koupě:**

V návrhu Kupní smlouvy (Příloha č. 6 zadávací dokumentace) v bodě V.1 zadavatel nahrazuje:

*„Prodávající se zavazuje zabývat plnění předmětu koupě dnem nabytí účinnosti této Smlouvy a řádně předat předmět koupě nejpozději do 15. 12. 2014.“*

novým zněním

*Prodávající se zavazuje zabývat plnění předmětu koupě dnem nabytí účinnosti této Smlouvy a řádně předat předmět koupě nejpozději do 31. 12. 2014.“*

**2. Ukončení smlouvy:**

V návrhu Kupní smlouvy v bodě IX.6 zadavatel doplňuje text:

*„V případě odstoupení od této Smlouvy Kupujícím pro podstatné porušení smluvní povinnosti Prodávajícím, je Prodávající povinen uhradit Kupujícím případnou vzniklou újmu (majetkovou i nemajetkovou)*

novým zněním

*V případě odstoupení od této Smlouvy Kupujícím pro podstatné porušení smluvní povinnosti Prodávajícím, je Prodávající povinen uhradit Kupujícím případnou vzniklou újmu (majetkovou i nemajetkovou), nejvýše však do výše 5% z celkové kupní ceny“*

**3. Sankční ustanovení:**

V návrhu Kupní smlouvy v bodech X.1 a X.3 zadavatel upravuje maximální částku smluvní pokuty.  
V bodech X.1 a X.3 nahrazuje:

*„Celková výše smluvní pokuty je omezena na částku ve výši 50% z celkové kupní ceny.“*

novým zněním:

*„Celková výše smluvní pokuty je omezena na částku ve výši 5% z celkové kupní ceny.“*

Obdobně bodě X.2 omezuje zadavatel maximální výše smluvního úroku, a to:

„Celková výše smluvního úroku je omezena na částku ve výši 5% z celkové kupní ceny.“

#### 4. Upřesnění technické specifikace Zařízení

V návrhu Kupní smlouvy zadavatel přidal k původnímu textu tučně zvýrazněný text:

- „Přípojka na tlakování inertním plynem z láhve (dusík, dusíkaté směsi) a přípojka na následný výplach“ (z důvodu snížení rizika otravy dusíkem)
- „**Pohon ventilátoru kompletně zapouzdřený (společný tlak s pracovním prostorem).**“ (z důvodu snížení rizika otravy dusíkem)
- „Nejméně 4 přípojky, každá s regulovanými ventily, zachytávači pryskyřice a tlakovými čidly s chybou měření maximálně  $\pm 20$  milibar (**provedení v nerezové oceli**).“ (z důvodu snížení rizika poškození systému kvůli teplotnímu šoku v případě protržení vakuovacího pytle)
- **Kompletní regulační systém: „možnost rozšíření o další vstupně-výstupní řídicí kanály (moduly).**“ (z důvodu zvýšení vědecko-výzkumné kvality systému)
- **Specifikace SW: „možnost úpravy uživatelského rozhraní“** (z důvodu zvýšení vědecko-výzkumné kvality systému)