

DNEŠ BYLY ZAHÁJENY (ŽČU SVĚPOMOCÍ) STAVEBNÍ PRÁCE. 5/9/2011
 - ODPOJENÍ ELEKTROROZVODŮ V ČÁSTI ZÁPADNÍHO KŘÍDLA
 (PŘED KAPLÍ)
 - DEMONTÁŽ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
 - BOURÁNÍ PŘÍČEK 1. NP - MEZI M.Č. 111 A 112, VČ.
 VYBOURÁNÍ ROZVODŮ VODY
 - ÚKLID SUTÍ
 2 PRACOVNÍCI, TEPLOTA 15°C, POLOJASNO

BOURÁNÍ STĚN SPRCHOVÝCH KOUTŮ V M.Č. 105 (1. NP) 6/9/2011
 2 PRACOVNÍCI, TEPLOTA 17°C, POLOJASNO

BOURÁNÍ PŘÍČEK V M.Č. 110, 109 7/9/2011
 2 PRACOVNÍCI, TEPLOTA 14°C, ZATAŽENO
 ODVOZ SUTÍ

5.5.2014
 ŽU HANUŠÍN - kontrolní prohlídka
 ke změně stavby před jejím dokončením

ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ STAVBY PŘED JEJÍM
 DOKONČENÍM

na základě ke dne 10.4.2014

Rozhodnutí je vydáno na míši střešy
 při kontrolní prohlídce podle § 118 odst. 6
 stavebního zákona, neboť se nedodržela
 práva ostatních účastníků stavebního
 řízení a nedodržela se nezbytné krajiny
 chování vzhledem kladu řízení předpisů
 Doležal organizace vydání stavebního zákona
 stavebního zákona předpisů.

Změna střešy před jejím dokončením
 v rozsahu části střešy dle 1. vna.
 kapadnu křídlo z křepí a níže a kapadnu
 část (část polonza / jižního křídla) dle PD
 ke 11./2014

Rozhodnutí o řešení střešy ke dne 15.4.2010
 dle 30/1063, 1064/10 křídla za v platnosti;

Stavební se vydal předra zastávu

Kla doprava
 majitel stavebního úřadu HANUŠÍN

