




Grafická příloha
-- zákres provedených sond --




Zakreslené sondy:	
č. sondy	místnost
S-1	1.34
S-2	1.34





1.NP

▷ Zakreslení provedených sond 1NP.



Zakreslené sondy:


č. sondy	místnost
S-4	2.28
S-5	2.28
S-6	2.24
S-6B	2.24
S-7	2.24
S-8	2.28



2.NP



▷ Zakreslení provedených sond 2NP.





Zakreslené sondy:

č. sondy	místnost
S-16	4.07
S-17	4.07
S-18	4.08
S-19	4.11
S-20	4.09
S-21	4.09



4.NP

▷ Zakreslení provedených sond 4NP.

Grafická příloha
-- popis provedených sond v interiéru --

SONDA S-I-1.34




jádrová původní
omítka

okrově zlatá barva na
strukturované omítce

šedo-okrová světlá
výmalba (původní)

současná šedobílá
výmalba

Sonda prokazuje stav omítek a barevnosti na šnekovém schodišti.



1NP 1.34




SONDA S-II-1.34



současná
barevná úprava
(šedobílá)

původní zlato-
okrová vápenná
barva (s přidavkem
klihové vody)

Sonda na šnekovém schodišti prokazuje původní barevnost.



1NP 1.34



SONDA S-IV-2.28



Sonda prokázala původní okrově zlatou barevnost.



2NP 2.28




SONDA S-V-2.28



současná barevnost
šedobílá

původní rozbarvení
povrchu - šedá barva

Sonda na středovém sloupu schodiště (kámen) prokázala původní barevné vrstvy.



SONDA S-VI-2.24



původní jádrová
omítka

cihelné zdívo

okrově zlatá barva
19. století

Okenní záklenky na chodbě prvního patra



2NP 2.24



SONDA S-VIB-2.24




současná barva

cihelné zdivo

jádrová omítka
19. století


Sonda na záklenku okna místnosti 2.24 2. NP.



2NP 2.24



SONDA S-VII-2.24




Sonda v chodbě 1. patra na stěně v soklu.



2NP 2.24



SONDA S-VIII-2.28



*původní strukturovaná povrchová úprava
omítky (zlatě okrová barevnost)*

Sonda prokazuje typickou strukturu úpravy povrchu omítek v historizujícím rukopisu.




2NP 2.28



SONDA S-IX-3.19



Sonda prokazuje barevnost stěny a záklenku okna na schodišti - monochromní zlatý okr.




3NP 3.19



SONDA S-X-3.19



Sonda u vstupních dveří od schodiště - původní barevnost výmalby.



3NP 3.19



SONDA S-XI-3.21




cementová
vápenná omítka

výmalba
květinový motiv

šedozelená, základní barva s
červeno žlutou dekorací

původní šedo
modrá barevnost

Sonda prokazuje dekorativní výmalbu místnosti 2. patra věže.



S-11-3.21

3NP 3.21



SONDA S-XII-3.21




světle šedá barva namodralého odstínu (původní)

šedá dělicí linka (původní)

tmavě šedá barevnost (původní)

současná barevnost

Sonda u zádveří dnešní místnosti muzea.




3NP 3.21



SONDA S-XIII-3.21



Sonda prokazuje původní šablonové - geometrické dekorace šedomodrého odstínu (klihová barva) v místnosti 3.21 v 2. patře.



3NP 3.21



SONDA S-XIV-3.22




původní šablonová dekorace
(šedomodrá barva)

růžovošedá
výmalba

žlutá
výmalba

současná bílo
šedá barevnost

Stratigrafická sonda prokazuje vrstvení barevných vrstev výmalieb.



3NP 3.22




SONDA S-XV-3.19



strukturovaná omítka s původní okrovou barevností

Sonda prokazuje barevné řešení stěn šnekového schodiště.



3NP 3.19




SONDA S-XVI-4.07



původní barevnost strukturované omítky (okr)

Sonda prokazuje barevnost stěn schodiště.



4NP 4.07




SONDA S-XVII-4.07



*původní omítka a
okrová barevnost*

*jádrová omítka (nepůvodní) s
velkým obsahem kopaného písku*

Sonda prokazuje barevnost a stav omítek na stěně schodiště.



SONDA S-XIX-4.11




šedo bílá barva
současný stav

okrová barva

jádrová omítka
(písko-vápenná)


Sonda prokazuje omítky a barevnost nástupního prostoru. Poškozené stropy a podlahy zatékáním vody.



4NP 4.11




SONDA S-XX-4.09



původní omítka okrově šedá na
hrubozrnné omítce


Sonda prokazuje barevnost a strukturu omítek místnosti 4.09.



4NP 4.09



SONDA S-XXI-4.09




současná
barevnost

růžově okrová
barevnost

bílá, vápenná
vrstva

Sonda prokazuje stav a situaci barevných vrstev a omítek v místnosti 4.09.



Fotografická příloha
-- vybrané interiéry průzkumu --



▷ Okno šnekového schodiště v 2.NP.



▷ Detail stupnic a vřetena šnekového schodiště



▷ Situace - přístupová chodba do obytných prostor (původní dřevěné výplně oken)



► Celkový pohled na okno schodiště. V popředí dřevěné vřeteno šnekového schodiště.



► Výstavní prostor současného muzea.



▷ Zatékáním poškozené stropní konstrukce. Rozpadající se nosné trámy a prkna podlahy.



▷ Vrchol středového sloupu šnekového schodiště (původní kuželka a zábradlí)



▷ *Nálezový stav interiérů 4.NP.*



▷ *Interiéry 4.NP napadené části dřevěných konstrukcí dřevokaznou houbou.*