


6. Přílohy


6. 1. Nákresy

6. 1. 1. Celkový nákres s vyznačením jednotlivých krovů




6. 1. 2. Krov A

Legenda:	1 - 55	Označení vazeb
	Fx	Označení fotodokumentace
	—	Problematické konstrukce
	—	Poškozené bednění
	○	Zatékání



6. 1. 3. Krov B


Legenda:	1 - 52	Označení vazeb
	Fx	Označení fotodokumentace
	—	Problematické konstrukce
	—	Poškozené bednění
	○	Zatékání



6. 1. 4. Krov C


Legenda: 0 - 21, X, Y (nad schodištěm), 1 - 44 (věž) Označení vazeb

Fx	Označení fotodokumentace
—	Problematické konstrukce
—	Poškozené bednění
○	Zatékání



6. 1. 5. Krov D

Legenda:	1 - 60	Označení vazeb
	Fx	Označení fotodokumentace
	—	Problematické konstrukce
	—	Poškozené bednění
	○	Zatékání



6. 1. 6. Krov E

Legenda:	1 - 26	Označení vazeb
	Fx	Označení fotodokumentace
	—	Problematické konstrukce
	—	Poškozené bednění
	○	Zatékání

